

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
N _____
от " ____ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67»

г. Уссурийска Уссурийского городского округа

г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 фото № 1  фото № 2  Фото № 3	На входах отсутствует информация об объекте для МГН, отвод для стоков воды, возможность вызова и ожидания помощи.	К,О,С	Привести в соответствие входы на территорию, предусмотреть водоотвод.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото № 4  Фото № 5	Поверхность тротуаров разрушена, неровная, отсутствуют стоки воды.	К, О,С	Привести в соответствие покрытие на тротуарах, предусмотреть водоотвод.	Капитальный ремонт.

1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует автостоянка с дублирующим знаком и дорожной разметкой для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах – колясках.	К,О	Оборудовать автостоянку в соответствии с требованиями.	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне				Беспрепятственное передвижение по участку к зданию, отсутствие на входе турникетов, навесных калиток с непрозрачными полотнами. Наличие оборудованной автостоянки.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	№	№ 4,5,8	капитальный ремонт

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо провести работы по: благоустройству территории, поверхность которой разрушена, неровная и препятствует передвижению МГН на креслах – колясках или с костылями, предусмотреть водоотвод сточных вод. Необходимо согласовать с Администрацией УГО вопрос о выделении парковочных мест для МГН, созданию информационной поддержки на путях движения.



фото № 4



фото № 5



фото № 8

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
 N _____
 от " ____ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67»

г. Уссурийска Уссурийского городского округа

г. Уссурийск ул. Андрея Кушнера,11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 <p style="text-align: center;">Фото № 9</p>	<p>Главный вход в здание недоступен для инвалидов-колясочников. Марш центральной открытой лестницы не оборудован пандусом, отсутствуют поручни. Краевые ступени не выделены цветом или фактурой.</p>	О,С,К	<p>Установить пандус на главном входе. На лестнице главного и запасного входа установить поручни в соответствии с техническими требованиями. Краевые сту-</p>	Капитальный ремонт



Фото № 10

На запасной лестнице, отсутствуют поручни, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, нет знаков доступности.

пери выделить цветом или фактурой.

2.2 Пандус (наружный)

нет

Марш центральной открытой лестницы не оборудован пандусом

К, О, С

Установить пандус на центральном входе

2.3 Входная площадка (перед дверью)

есть



Фото № 11

фото № 12

Все

2.4	Дверь (входная)	есть		 <p>Фото № 13</p>  <p>фото № 14</p>	Отсутствует кнопка вызова ответственного для доступа инвалида в здание на центральном входе, знаки доступности для МГН, имеются порожки. Входная дверь запасного входа без доводчика.	К,О,С	Установить кнопку вызова для вызова работника, знаки доступности для МГН. Произвести демонтаж порогов на пластиковых дверях невозможно. Установить двери с доводчиком на запасном входе.	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		 <p>фото № 15</p>  <p>фото № 16</p>	Глубина и ширина тамбура центрального и запасного входа не соответствует техническим требованиям для входа К. Отсутствует грязезащитное покрытие на доступном для входа МГН запасном входе.	К,О	Произвести перепланировку тамбуров главного и доступного МГН запасного выхода по техническим причинам невозможно. Постелить грязезащитное покрытие.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне				Не менее одного входа, приспособленного для МГН, наличие навеса над входной дверью, ширина двери не менее 0,9м. ширина марша лестницы не менее 1,35 м, поручни с двух сторон , ширина			

					пандуса на менее 1 м. Горизонтальная площадка для отдыха, поручни с двух сторон.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (У,Г) ДУ(К,С, О)	№	№ 4,5,16	Капитальный ремонт

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо установить пандус на центральном входе, установить поручни на центральной лестнице. На лестнице доступного для МГН запасного входа установить поручни. Краевые ступени лестниц выделить цветом или фактурой. Установить кнопку вызова на входе и знаки доступности для МГН.



Фото № 4



Фото № 5




фото № 16

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
N _____
от " ____ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67»
г. Уссурийска Уссурийского городского округа
г. Уссурийск ул. Андрея Кушнера, 11
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото № 17	 фото № 18	Порожки на пути движения, стеклянные двери не имеют предупредительных знаков. Ширина проемов дверей в коридорах – 80 см.	К,О,С	Привести в соответствие порожки, на стеклянных дверях наклеить предупредительные знаки.	Капитальный ремонт



фото № 19

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 65, 31, 1, 106	<p>фото № 20</p> <p>фото № 21</p> <p>фото № 22</p> <p>фото № 23</p>	Ширина лестниц не соответствует требованиям. Не нанесена яркая контрастная маркировка на 1-ой и последней ступени лестницы. Не везде установлены поручни с двух сторон. Имеющиеся поручни не соответствуют техническим требованиям для МНГ.	О,С	Установить поручни к стене в соответствии с требованиями для МНГ. Нанести яркую контрастную полосу перед началом и окончание лестницы.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						


3.5	Дверь	есть		 <p>фото № 24</p>  <p>фото № 25</p>  <p>фото № 26</p>  <p>фото № 27</p>  <p>фото № 28</p>  <p>фото № 29</p>	Наличие порогов, отсутствие предупредительных знаков. Ширина проемов дверей в коридорах 80 см.	К,О	Подкорректировать пороги. Наклеить предупредительные знаки. Привести в техническое соответствие проемы дверей.	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№	 <p>фото № 30</p>  <p>фото № 31</p>  <p>фото № 32</p>  <p>фото № 33</p>	Пути эвакуации не соответствуют требованиям для МГН. Навесы имеются не на всех запасных выходах. Наличие порогов. Верхняя и нижняя ступени лестничных маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней и имеющиеся поручни не окрашены	Все	Привести в техническое соответствие пути эвакуации: установить навесы, пандусы, подкорректировать пороги. Нанести на верхнюю и нижнюю	Капитальный ремонт



фото № 34



фото № 35



фото № 36



фото № 37



Фото № 38



фото № 39



Фото № 57

краской, светящейся в темноте, отсутствие поручней на лестницах, ведущих к эвакуационным выходам, либо наличие поручня лишь с одной стороны.

ступени маршей контрастный цвет, установить поручни на лестницах с двух сторон.

Общие требования к зоне

Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5м., ширина марша лестницы внутри здания не менее 1,35 м, дверной проем коридора не менее 0.9м. Лестница должна иметь поручни, коридоры оснащены

					селекторной связью, помещения автоматической пожарной сигнализацией. Высота дверных порогов менее 0.014м. В местах перепада уровня пола внутри здания должны быть предусмотрены пандусы.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У,Г) ДУ(К,С)		№ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	Капитальный ремонт

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обслуживание инвалидов – колясочников, возможно осуществлять только на 1-ом этаже. Внутри здания необходимо подкорректировать пороги в дверных проемах, установить поручни к стене, нанести контрастную маркировку на лестнице для инвалидов с нарушением зрения. Все выходы по пути эвакуации привести в соответствие с техническими требованиями для МГН.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
N _____
от " ____ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 67

г. Уссурийска Уссурийского городского округа

г. Уссурийск ул. Андрея Кушнера,11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да	№ 40, 79, 77, 85, 4	 фото № 40  фото № 41  фото № 42  фото № 43  фото № 44  фото № 45  фото № 46  фото № 47  фото № 58  фото № 59	Не выделены контрастным цветом дверные проёмы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном. На стеклянных дверях нет предупредительных знаков.	К,О,С.Г.	Заменить ручки, выделить контрастным цветом дверные проёмы. Наклеить предупредительные знаки.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№37, 14, 2	 фото № 48  фото № 49  фото № 60	Не выделены контрастным цветом дверные проёмы. Ширина дверей соответствует норме.	К,О,С	Выделить контрастным цветом дверные проёмы.	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	да			Имеются пороги, нет информирующих обозначений.	К,О,С	Подкорректировать пороги, создать информирующие обозначения	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				<p>Дверные проемы выделяют контрастным цветом. Помещения на одного обслуживаемого не менее 12 кв.м. В зале должно быть не менее двух рассредоточенных выходов для прохода МГН, ширина проходов не менее 0,9м, зоны для зрителей на креслах-колясках.</p> <p>Обозначения помещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -рядом с дверной ручкой -на высоте от 1,4 – 1,75м -дублирование рельефными знаками. 			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И (О,Г, У) ДУ(К,С)	№1,3,4,5,6,7,10,11,12,13	№25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Инвалиды категорий К могут обслуживаться только на 1 –ом этаже, так как в здании отсутствует лифт. Для обеспечения доступа к зоне обслуживания необходимо произвести корректировку порогов, выделить контрастным цветом дверные проемы.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N _____
от " ____ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67»
г. Уссурийска Уссурийского городского округа
г. Уссурийск ул. Андрея Кушнира, 11

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67»
г. Уссурийска Уссурийского городского округа
г. Уссурийск ул. Андрея Кушнира, 11

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N _____
от " ____ " _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67»

г. Уссурийска Уссурийского городского округа

г. Уссурийск ул. Андрея Кушнира, 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Есть		 фото № 54	Отсутствуют поручни, крючки, кнопка вызова, информационное световое табло. Размеры кабин не соответствуют требованиям.	К,О,С	Предусмотреть перепланировку с целью оборудования туалетной комнаты в соответствии с требова-	капитальный ремонт	



фото № 55

							ниями.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Да		Фото №63,64,65,66	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном. На стеклянных дверях нет предупредительных знаков.	К,О,С,Г	Выделить контрастным цветом дверные проемы, заменить дверные ручки. Наклеить предупредительные знаки.	Текущий ремонт

	Общие требования к зоне				Доступная кабина в туалетной комнате должна иметь размеры: шир.1,65м, глубина 1,80м, шир. двери 0,9м, крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги, информационное световое табло, система оповещения для связи с дежурным. Ширина двери 1,2 м. Двери открывают наружу. Писсуары вертикальной формы, на высоте от пола не более 0,4м. Унитазы с опорой для спины. Двери обеспечиваются специальными знаками. Водопроводные краны с рычажной рукояткой.			
--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С), ВДН(К)	№	№	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Комментарий к заключению: В рамках капитального ремонта возможно произвести мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов в туалетную комнату, и в том числе для инвалидов колясочников-оборудование туалетной комнаты на 1-м этаже с учетом технических требований для МГН.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
N _____
от "___" _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67»

г. Уссурийска Уссурийского городского округа

г. Уссурийск ул. Андрея Кушнера, 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	есть	-	 фото № 4	 фото № 17	Отсутствуют световые средства информации об опасности. Автоматическая система пожарной безопасности не дублируется световым	Г,С	Установка средств информации об опасности на путях движения инвалидов. Установить кнопку вызова и све-	Текущий ремонт

				 <p>фото № 18</p>  <p>фото № 19</p>  <p>фото № 50</p>  <p>фото № 51</p>  <p>Фото № 61</p>  <p>фото № 62</p>	Извещением, отсутствует кнопка вызова.		товое табло для открытия двери при входе в здание и в туалетной комнате.	
6.2	Акустические средства	есть	№	 <p>фото № 52</p>  <p>фото № 53</p>	Не выявлено			
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги.	С	Помощь сотрудников учреждения	Организация альтернативной формы обслуживания

					мест услуг. Информация должна располагаться на контрастном фоне, связанная с художественным решением интерьера Знаки и символы идентичными знакам в нормативных документах по стандартизации			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (О, К,У) ДУ(Г,С)	№	№ 4, 17, 18, 19, 50, 51, 52, 53, 61, 62	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Коридоры оснащены только звуковой автоматической системой пожарной сигнализации. Необходимо установить синхронную (световую и звуковую) автоматическую систему средств информации и сигнализации об опасности для инвалидов. Необходимо установить кнопку вызова сотрудника детского сада для открытия двери при входе в здание.

